

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO
“SAN ALBERTO MAGNO” FACULTAD DE QUÍMICAS
(CAMPUS DE CIUDAD REAL)**

Expediente OB13724000715

**Oficina de Gestión de Infraestructuras
Universidad de Castilla - La Mancha**



Ilustración 1: Bombas de Calor instaladas



Ilustración 2: Bombas de Calor instaladas



Ilustración 3: Tubería de distribución, valvulería y máquinas al fondo



Ilustración 4: Tuberías de distribución y bombas de primario



Ilustración 5: Tuberías de distribución y valvulería



Ilustración 6: Placa de características de las máquinas instaladas




Ilustración 7: Cuadro eléctrico de mando y protección. Cuadro de Control.



Ilustración 8: Detalle del Cuadro Eléctrico, analizadores de redes



Ilustración 9: Cartel de obra dispuesto en la fachada del edificio



Ilustración 10: Cartel definitivo de ejecución de obra